

Rzeczenica, dnia 13 lutego 2019 roku

Zespół Szkół w Rzeczenicy
ul. Przechlewska 6
77 – 304 Rzeczenica

Żłobek „Słoneczko” w Gwieździnie
Gwieździn 26
77 – 304 Rzeczenica

W związku ze złożonym wnioskiem proszę o przekazanie informacji:

- 1) Czy w trakcie okresowych przeglądów kominowych osoba przeprowadzająca kontrolę zwracała uwagę, że komin jest wykonany niezgodnie z przepisami.
- 2) W jaki sposób można rozwiązać zgłoszony problem.

Nadmienię tylko, że podczas mojego grudniowego spotkania z wnioskodawczyniami poinformowały mnie, że największy problem występuje podczas rozpalania w piecu.

Proszę o przygotowanie i przekazanie odpowiedzi do dnia 22.02.2019 do godziny 15:00.

W załączeniu przekazuję wniosek z opisanym problemem.

WÓJT GMINY

Marcin Szulc

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wnioskodawca,
3. a/a.

Rzeczenica, dnia 7 marca 2019 roku

RG.0003.3.2019

Radna Rady Gminy Rzeczenica
Nina Willmetts

W nawiązaniu do pisma 13 lutego 2019 r. dotyczącego interpelacji z dnia 1 lutego 2019 r. w załączeniu przesyłam informację otrzymaną od zarządcy obiektu o którym mowa w złożonej interpelacji.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Marcin Szulc

Załączniki:

1. Pismo z dn. 22.02.2019 r. – Żłobek „Słoneczko” w Gwieździnie.
2. Pismo z dn. 22.02.2019 r. – Zespół Szkół w Rzeczenicy.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

26.0003.3.2019


Zespół Szkół w Rzeczenicy

77-304 RZECZENICA, ul. Przechlewska 6

tel. 59 833 17 11

NIP: 843-158-03-48

Rzeczenica, dnia 22.02.2019 r.

R6, 24


Urząd Gminy w Rzeczenicy

Wpłynęło dnia 22.02.2019

Nr 1224

Sz. P. Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica

Odnosząc się do pisma z dnia 13 lutego 2019 r. związanego z wnioskiem radnej pani Niny Willmetts informuję :

- 1) W trakcie dotychczasowych przeglądów kominowych osoba przeprowadzająca kontrolę nie zwracała uwagi, że komin wykonany jest niezgodnie z przepisami. Świadczą o tym m.in. Protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych.
- 2) Przedstawiony problem zamierzamy skonsultować do końca lutego 2019 r. z firmą kominiarską, która przeprowadzi stosowną ekspertyzę. Orientacyjny koszt ekspertyzy to 400 zł.

Ponadto szukając rozwiązania powyższego problemu natknąłem się na informację o górnym spalaniu w różnych piecach węglowych. Przy okazji zlecanej ekspertyzy odnośnie komina otrzymamy zapewne odpowiedź, czy taki sposób palenia będzie możliwy w naszym piecu. Pozwoliłoby to zniwelować problem nadmiernie dymiącego komina.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Józef Bystron


RG.0003 3.2019

**ŻŁOBEK „SŁONECZKO”
W GWIEŹDZINIE**
Gwieździn 26, 77-304 Rzeczenica
NIP: 8431613071, REGON: 360052015
tel. 794 132 007

RG, 22/19

Rzeczenica, dnia 22.02.2019 r.

Urząd Gminy w Rzeczen
Wpłynęło dnia.....22.02.2019
1225
Nr.....


Sz. P. Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica

Odnosząc się do pisma z dnia 13 lutego 2019 r. związanego z wnioskiem radnej pani Niny Willmetts udzielam informacji na zamieszczone w nim pytania :

- 1) W trakcie dotychczasowych przeglądów kominowych osoba przeprowadzająca kontrolę nie zwracała uwagi, że komin wykonany jest niezgodnie z przepisami. Świadczą o tym m.in. Protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych.
- 2) Przedstawiony problem zamierzamy skonsultować do końca lutego 2019 r. z firmą kominiarską , która przeprowadzi stosowną ekspertyzę. Orientacyjny koszt ekspertyzy to 400 zł.

Z poważaniem


Dyrektor Żłobka
mgr Edyta Pińkowska